



## EQUIPEMENTS SPORTIFS

Date : 15/10/2014

### ESSAI DE L'EQUIPEMENT

#### En configuration d'utilisation

Réalisé

Point de suspension de la charge : Au milieu de la transversale.

Charge appliquée : 180 kg ( masses étalonnées )

Durée de la mise sous charge : 1 minute

Valeur résiduelle après avoir enlevé la charge / repère : 0.5 mm

#### Autre configuration :

- Essai de traction horizontale au milieu de la barre transversale a 110dN : bon maintien des fixations, déformation résiduelle avoir enlevé la charge : 2mm

### RESULTATS DE L'ESSAI

	S	VO	SO
Conservation des appuis	X		
Immobilisation	X		
Stabilité	X		
Conservation des fixations	X		
Déformation résiduelle		X	
Conservation des éléments	X		
Autres ( stop-chute, verrouillage, position travail/repos...)			X

### CONCLUSION / OBSERVATIONS

#### Décision de maintien en service ou non de l'équipement / des équipements ci-dessus :

Déformation après charge 2 mm

Cet équipement peut être mis en service.



Nota : S = Satisfaisant – VO = Voir observation – SO = Sans object

